

KYC クラブハウス委員会よりご案内

KYC クラブハウス 電気系統改善のご案内(2012年8月2日施工)

1. 1階入口脇にエアコンスイッチ等を集中させました。(1階エアコン・2階エアコン)

◆2階(エアコン)での ON/OFF 機能はなくなりました。

(帰宅時のエアコン消し忘れ防止のため)

◆1階照明器具の作動機能を改善しました。

(2か所で ON/OFF ができたスイッチが、他のスイッチの向きと異なり、
不本意に照明が点灯してしまうことがあり、変更いたしました。)



上段・・2階エアコン スイッチ

ON/OFF 及び
調整等を行ってください。

下段・・1階エアコン スイッチ

ON/OFF 及び
調整等を行ってください。

照明スイッチ

2階照明

2階照明

24時間換気

1階照明

玄関外のランプ

* 照明スイッチの表示板に赤ランプが点灯している場合は、ON(点灯中)状態ですので退館時は、OFF 状態にしてください。

2. 4カ所に照明器具を追加設置しました。

(2階キッチン・1階女性用シャワー室入口と洗面台鏡上・倉庫内)

2階キッチンに照明



女性用洗面台鏡上に照明



倉庫と女性用シャワールーム入口(男性用シャワールーム入口に既に設置済み)は、
モーションセンサー付き照明を設置しました。

(*キッチンと洗面台の照明は、使用後の消灯をお願いいたします。)

3. 換気扇をタイマー付に交換しました。

入口とシャワールーム2か所の換気用スイッチを時間単位機能付きに交換、
入室時は、スイッチを入れてください。(4時間設定、自動停止します。)

特にシャワールームの換気には皆様のご協力をお願いいたします。



⇒ ⇒ ⇒

シャワールームでは
換気スイッチを押し
てください。

